




Werle Máquinas

figura 1



Mantenha o cabo da trava (1) levantado para liberar a trava (2).

Passe a ponta da fita (3) entre o travante (4) e a base do aparelho (5), e passe a fita por baixo da contra-faca (6).



Werle Máquinas

Aparelho Conjugado para Fita PP WAC01




figura 2


Movimente o cabo da trava (1) para baixo para que a trava (2) prenda a fita.



Werle Máquinas

Aparelho Conjugado para Fita PP WAC01

figura 3



Passe a fita por cima da trava (2), entre a contra-faca (6) e a faca (7), e pelo tracionador (8). Movimente o cabo do tracionador (10) para tracionar a fita até a tensão desejada.

Observações:

Pode-se colocar o selo (9) antes ou depois de tracionar a fita. Colocando o selo antes de tracionar, faz com que a fita de baixo e a de cima permaneçam melhor alinhadas.

Segurando com a mão esquerda no cabo da trava (1), e com a mão direita no cabo do tracionador (10) ajuda a tracionar com o aparelho bem estável.



Werle Máquinas

Aparelho Conjugado para Fita PP WAC01




figura 4

Com os cabos do selador (11) fechados, abaixe o selador (12) até que ele fique posicionado em cima do selo. Abra os cabos do selador (11), conforme a figura 4, até que ele consiga selar, e a faca (13) corte a fita. Feche os cabos do selador (11) para que possa levantar o selador (12). Levante o cabo da trava (1), como está na figura 1, e retire o aparelho.